


# 永磁變頻 高壓螺旋式空壓機

伊萊特永磁變頻高壓螺旋式空壓機(16kgf/cm<sup>2</sup>)▶  
適用於鈹金雷射精密切割機或重機具工具拆裝、  
搭配永磁變頻馬達，高效率、調節範圍大、  
出氣量大、壓力穩定，確保切割順暢度，  
切口平順無毛邊，低噪音、震動小。



### 轉子壓縮特點▶

採用高壓專用轉子(低轉速)，  
最大工作壓力可使用16kgf/cm<sup>2</sup>，  
高壓轉子採用瑞典SKF進口圓錐滾柱八顆  
軸承組成、轉子耐壓及耐用度極佳。



型號 Model	馬力 HP	工作壓力 kgf/cm <sup>2</sup>	排氣量 m <sup>3</sup> /min	出口管徑 inch	油量 L	噪音 dB	重量 kgs	機械尺寸 mm
JYP20A+16	20	16	1.4	1"	12	62±2	410	L1100 x W840 x H1360
JYP30A+16	30	16	2.2	1"	12	65±2	445	L1100 x W840 x H1360
JYP50A+16	50	16	3.3	1-1/2"	20	70±2	765	L1350 x W1000 x H1510

